

Urząd Gminy w Pabianicach  
ul. Torowa 21  
95-200 Pabianice  
NIP 781-18-55 000, Regon 141111111

Pabianice, 14.03.2022 r.

DPP. 7223.02.2022

**Pan Grzegorz Antoniewski**

**Radny Gminy Pabianice**

W uzupełnieniu do odpowiedzi na interpelację z dnia 31.01.2022 r. przekazuję do wiadomości stanowisko GDDKiA/Łódź w sprawie usunięcia rozlewiska wodnego w miejscowości Świątniki przy DK 71 na wysokości przystanku autobusowego w kierunku Porszewic.


**ZASTĘPCA WÓJTA GMINY**  
  
**mgr inż. Roman Figiel**

aa.





**Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Łodzi**



Łódź, 04-03-2022 r.

O/ŁO.Z-16.054.1.2022.ŁP

Pan

**Marcin Wieczorek**

Wójt Gminy Pabianice

Urząd Gminy w Pabianicach

ul. Torowa 21

95 – 200 Pabianice

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11.02.2022r., znak DPP.7223.02.2022, dostarczone w dniu 21.02.2022, w sprawie złożonej interpelacji radnego Gminy Pabianice Pana Grzegorza Antoniewskiego, dotyczącego pilnego usunięcia rozlewiska wody w miejscowości Świątniki, przy drodze krajowej nr 71, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi informuje:

Podczas wizji lokalnej w terenie, przeprowadzonej przez pracowników Służby Liniowej z Obwodu Drogowego w Poddębicach stwierdzono, iż przedmiotowe zastoisko wody nie jest spowodowane wodą pochodzącą z pasa drogowego, lecz jest wynikiem spływu wód opadowych pochodzących z gruntów przyległych do drogi. Wody te zatrzymują się w najniższym punkcie niwelety terenu na gruntach rolnych, a jej nadmiar wylewa się w pas drogowy drogi krajowej nr 71.

W myśl obowiązującego prawa, to właściciel gruntu winien zagospodarować wodę opadową na własnym terenie. Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) „...Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może: 1) zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich; 2) odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie”.

Jednocześnie, w odniesieniu do rzekomego uszkodzenia głównego zbieracza melioracyjnego przez korzenie drzew rosnących w pasie drogowym drogi krajowej nr 71, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi informuje, iż w naszej

ocenie, wątpliwym jest fakt uszkodzenia wspomnianego urządzenia melioracyjnego przez korzenie drzew, które rosną w znacznej odległości od urządzenia.

Ponadto zgodnie z Art. 205. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) „...*Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych*”; oraz Art. 234 cytowanej ustawy „... *Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.*”

Mając na uwadze powyższe, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi nie jest, w myśl obowiązującego prawa, uprawniona do podjęcia wnioskowanych przez Państwo działań związanych z usunięciem rozlewiska.

Dokument podpisany elektronicznie

*Z poważaniem*  
Magdalena Siejka  
p. o. Zastępcy Dyrektora Oddziału

Do wiadomości:

1. Radny Gminy Pabianice Pan Grzegorz Antoniewski

Sprawę prowadzi:

Łukasz Pawełczyk, Starszy Inspektor ds. utrzymania dróg, e-mail lpawelczyk@gddkia.gov.pl